

## IMAGEN TOMADA DE LA REVISTA MUNICIPAL “EL CALVARIO”.

NOVIEMBRE DE 2008. AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA

4 El Calvario Benamocarra, Noviembre 2008

### **Cae el muro del Instituto**



La ausencia de hormigón en las piedras del muro, ha causado el derrumbe

## IMAGEN TOMADA EL PASADO 8 DE ENERO DE 2012



*Como pueden observar, la escollera **no ha sufrido ningún cambio** desde 2008. Sigue exactamente igual que estaba.*